

Referenční list

Akce: Rámcová smlouva o poskytování služeb – ev. č. 0224003985

„Opravy trhlin a těsnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou v komunikacích a letištních plochách“

Objednatel: Letiště Praha a.s., K letišti 6/1019, 160 08 Praha 6

Zhotovitel: OAT,s.r.o. Nedokončená 363, 102 00 Praha 10

Doba provádění: duben 2018 – prosinec 2019

Popis prací:

V rámci smlouvy byly prováděny průběžné opravy trhlin a těsnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka v asfaltovém krytu komunikací a ploch letiště Praha.

Firma OAT, s.r.o. prováděla následující práce:

- odstranění stávajícího těsnění spár v AB krytu
- frézování pracovních spár a trhlin v AB krytu
- úprava a vyčištění spár
- těsnění spár a trhlin AB krytu asfaltovou zálivkou za horka

Provedené práce byly v roce 2018 ve výši 510.438,- Kč bez DPH.

Provedené práce byly v roce 2019 ve výši 854.570,- Kč bez DPH.

Celková výše provedených prací 1.365 008,- Kč bez DPH.

Na základě dobrých zkušeností s kvalitou a organizací prací doporučujeme firmu OAT,s.r.o. pro provádění obdobných zakázek.

V Praze dne:

Letiště Praha, a. s.

K Letišti 6/1019

160 08 Praha 6

9A

Bc. Radek Pácalt

Údržba a opravy ploch - vedoucí týmu